

Bild 3. Großflächige Innenbeule mit 'halbelliptischem' Umriß über Stützen Nr. 5 und 6
Fig. 3. Inward buckle with 'ellipse-shaped' boundary above columns 5 and 6



Bild 4. Lokale wulstförmige Außenbeule über Stützen Nr. 1 bis 4 und 7, 8
Fig. 4. Local elephant-foot shaped outward buckle above columns 1 to 4 and 7, 8

Erläuterung:

Aufgeständerte Stahlsilos, überlastete Standzarge über den Stützen

vermutlich durch falschen Beulnachweis

Quelle:

Guggenberger, W.: Schadensfall, Schadensanalyse und Schadensbehebung eines Silos auf acht Einzelstützen. Stahlbau 67 (1998), Heft 6, S. 430–433